



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES CHANGEMENTS DES COLORIS DE LA GAMME ANCHOR


Les fils à broder coton de la gamme Anchor ont toujours été teints en fonction des critères de qualité internationaux les plus exigeants en terme de stabilité et consistance des coloris. Par ailleurs, Coats a toujours intégré dans sa culture d'entreprise les sujets relatifs à la santé et à l'environnement.

Suite à des directives européennes récentes, nous avons changé nos sources d'approvisionnement en teinture ainsi notre processus de blanchissement pour être en accord avec la nouvelle législation.

Ceci a pour conséquence quelques changements au niveau de certains coloris. Quelques références peuvent apparaître de couleurs différentes selon les conditions d'éclairage (lumière naturelle ou artificielle). Il s'agit d'un phénomène de métamérisme.

Ceci affecte spécifiquement 26 coloris des fils à broder Anchor. Afin que vous puissiez les identifier rapidement, nous avons ajouté un astérisque devant le numéro de coloris d'origine. Pour éviter tout désagrément, il est essentiel de ne pas associer dans la même broderie un coloris avec un astérisque avec un coloris sans astérisque.


Exemple : ne pas mélanger la couleur 70 et *70 dans la même broderie.



La stabilité inhérente et les qualités de consistance des couleurs des fils à broder coton Anchor ne sont affectées en aucun cas par ces changements.



COLORIS CONCERNÉS PAR L'EFFET DE MÉTAMÉRISME



POUR DES EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE MAGASIN OU VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.COATSCRAFTS.FR



Art. xxxxxx